

必ず最初にお読みください!

互換インクカートリッジ

取扱説明書

CANON用 BCI-320/321シリーズ

部品の名称

ランプ発光部

③チップ



カートリッジセット方法

- 1.透明フィルムとカートリッジの**黄色剥しテープ**部品の名称写真の①を剥してください。
- 2.**オレンジキャップ**部品の名称写真の②を上に可動。カートリッジの角を持ち、オレンジキャップを回し取り外してください。
- 3.プリンタにカチッと音がするまでカートリッジをセットしてください。
- 4.プリンタの印刷が開始できます。

注意

- ・カートリッジの上面端部にある**ランプ発光部**は**必ず**保護フィルムが、問題なくご使用いただけます。
- ・カートリッジセット方法の手順をお守りください。手順通りに行なってもかかった場合、インクが漏れる場合がありますので充分ご注意ください。

管理番号PJC-02-03

プリント品質を良好に保つために

ポイント1 黄色剥しテープを必ず剥す

カートリッジの上面についている黄色剥しテープ部品の名称写真の①を必ず剥してください。剥さないでインクが出ない原因となります。

ポイント2 カートリッジが認識されない場合

カートリッジをプリンタから取り出し、チップ部分部品の名称写真の③をティッシュ等で拭き、再度プリンタにセットしてみてください。

正常に認識できる場合があります。

ポイント3 インクが出ない色目がおかしい場合

目詰まりパターン(セルフテスト/スルチェックパターン)の印刷を行ってください。プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかを確認する印刷です。目詰まりを起こしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度目詰まりパターンにてご確認ください。ヘッドクリーニングを2〜3回繰り返しても解消されない場合は、8時間以上放置することで改善する場合があります。

ご使用上の注意

本カートリッジは、キヤノン株式会社と無関係に抄写複製を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標及び登録商標です。

本製品は、独自のインクで純正メーカーのインクとは異なります。その為、若干の色目の違いはありますが不良では御座りません。弊社お客様相談窓口にお問合せいただく前にプリンタメーカーへのご相談、修理依頼等の際は責任の所在および発生状況の確認を行いませんので弊社では対応いたしかねます。また、弊社にご相談は、必ず修理費ご費用請求等されても宜しかねますのでご了承ください。

管理番号PJC-02-03