

必ず最初にお読みください!

互換インクカートリッジ

取扱説明書

EPSON用 IC50シリーズ

部品の名称



- ①黄色剥かしテープ
- ②オレンジストッパー
- ③チップ
- ④インク吐出フィルム

カートリッジセット方法

1. カートリッジの**黄色剥かしテープ**(部品の名称写真の①)を剥してください。
2. カートリッジの**オレンジストッパー**(部品の名称写真の②)をはずしてください。
3. プリンタにカチッと音がするまでカートリッジをセットしてください。
4. プリンタの印刷が開始できます。

注意

- ・インク吐出フィルム(部品の名称写真の④)は剥さずにプリンタにセットしてください。
- ・インクが残り少なくなったら、「インクが残り少なくなりました」のメッセージは出ません。
- ・インクがなくなった際、「インクカートリッジを正しく認識できません。」等のメッセージが出る場合があります。インク交換時期ですので、このメッセージが表示されたら、新品のインクに交換してください。

管理番号PJE-02-03

プリント品質を良好に保つために

ポイント1 黄色剥しテープを必ず剥す

カートリッジの上面についている黄色剥しテープ(部品の名称写真の①)を必ず剥してください。剥さないでインクが出ない原因となります。

ポイント2 カートリッジが認識されない場合

カートリッジをプリンタから取り出し、[チップ部分]部品の名称写真の③をティッシュ等で拭き、再度プリンタにセットしてみてください。
正常に認識できる場合があります。

ポイント3 インクが出ない・色目がおかしい場合

目詰まりパターン(セルフテスト/ズルチェック/パターン)の印刷を行ってください。プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかを確認する印刷です。
目詰まりを起こしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度目詰まりパターンにてご確認ください。
ヘッドクリーニングを2~3回繰り返しても解消されない場合は、8時間以上放置することで改善する場合があります。

ご使用上の注意

本カートリッジは、EPSON株式会社と無関係であり承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標及び登録商標です。

本製品は、独自のインクであり純正メーカーのインクとは異なります。その為、若干の色目の違いはありますが不良では確認しません。

弊社お客様窓口にお問合せいただく前にプリンタメーカーへのご相談、修理依頼等並びに場合は責任の所在および発生状況の確認を行っていただきますようお願いいたします。また、弊社とご相談は、必ず修理費に費用請求等されてもよい場合がありますのでご了承ください。

管理番号PJE-02-03